

**FIRST QUANTUM**
MINERALS LTD.

PROYECTO MINA DE COBRE PANAMA

ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL (EsIA) CATEGORIA III

INFORME SEMESTRAL

“Calidad de Agua Superficial de Mina”

Compromisos de EsIA Aplicables	Informe N°	Periodo Reportado	Revisado y Aprobado por:	Fecha de Emisión del Reporte
13189	211115_ Calidad de Agua Superficial Mina_5IS	Noviembre 2021- Abril 2022	Minera Panamá	04/30/2022

1. Introducción

Este documento contiene los resultados de los análisis físicos, químicos y microbiológicos realizados a las muestras de agua superficial colectada en las áreas operativas de Minera.

2. Objetivo General

Monitorear la calidad del agua superficial en los puntos distintos puntos dando cumplimiento a las obligaciones ambientales de Minera Panamá.

2.1 Objetivos Específicos.

- Realizar el análisis de los resultados de las prueba físicas, químicas y biológicas aplicadas a las aguas superficiales durante el último semestre.
- Reportar desviación en los resultados de la calidad del agua tomando de manera referencial el Reglamento DGNTI – COPANIT 35 2019.

3. Metodología para la representación de resultados de la calidad del agua superficial.

Para este reporte se implementa un consolidado con tablas de resultados de laboratorio registrados en los puntos de monitoreo plasmados en la tabla 1.

Tabla No. 1 Punto de monitoreo

Estación de Monitoreo	Ubicación	Coordenadas	
(W-1)	Río Petaquilla	977255	533134
(W-2)	Río Petaquilla	980334	531510
(W-4)	Río Los Molejones	971070	540032
(W-5)	Río Botija	976564	541964
(W-13)	Río Caimito	992618	535472
(W-15)	Río Coclé del Norte	980971	541204
(W-48)	Río Petaquilla	977073	534023
DD-SP1-001	Poza Sedimentación 1	996919	534272
DD-SP9-001	Poza Sedimentación 9	995173	533184

Tabla No.2 Parámetros a mostrar en las tablas

Parámetros	Unidad	Metodología
Conductividad (Laboratorio)	μs	SMEWW-APHA-AWWA-WEF Part 2510 B, 23rd Ed. 2017
pH	Unidades de pH	Sonda Multiparamétrica*
Sólidos Suspendedos Totales	mg/L	SM 2540 D
Turbidez	NTU	SM 2130 B
Cloruros, Cl ⁻	mg/L	Cromatógrafo Iónico
Nitratos, (como N)*	mg/L	ISO 13395:1996, 1st. Ed. (Validado). 2014
Sulfatos, SO ₄ -2	mg/L	SMEWW-APHA-AWWA-WEF Part 4500 S2-E 23rd. Ed (Validado, 2019)
Cianuro Total	mg/L	ISO 14403-2:2012.1 st.Ed.(Validado, 2019)
Nitrógeno Amoniacal	mg/L	ISO 11732, 2nd. Ed.(Validado, 2019)
Sodio (Na)	%	EPA-6020B
Mercurio (Hg)	mg/L	EPA-6020B
Aluminio (Al)	mg/L	EPA-6020B
Arsénico (As)	mg/L	EPA-6020B
Calcio (Ca)	mg/L	EPA-6020B
Cadmio (Cd)	mg/L	EPA-6020B
Cromo (Cr)	mg/L	EPA-6020B
Cobre (Cu)	mg/L	EPA-6020B
Hierro (Fe)	mg/L	EPA-6020B
Manganeso (Mn)	mg/L	EPA-6020B
Níquel (Ni)	mg/L	EPA-6020B
Plomo (Pb)	mg/L	EPA-6020B
Zinc (Zn)	mg/L	EPA-6020B
Aceites y Grasas	mg/L	ASTM D7066-04 (Validado, 2019)
Demanda Química de Oxígeno	mg/L	SMEWW-APHA-AWWA-WEF Part 5220 D, 23rd Ed. 2017
Nitrógeno Total	mg/L	ISO 29441 1st. Ed.(Validado, 2019)
Bacterias coliformes totales*	NMP/100ml	Análogo a SM 9223 B
Demanda Bioquímica de Oxígeno (DBO ₅)*	mg/L	SM 5210 B
Sólidos Totales Disueltos	mg/L	SM 2540 C

Hidrocarburos Totales de Petróleo (C9-C40)	mg/L	EPA Method 8015C, Rev. 3, 2007 (Validado 2018)
Bacterias coliformes fecales*	NMP/100ml	Análogo a SM 9223 B
Fósforo Total	mg/L	ISO 15681-2:2018, Second edition (Validado Modificado, 2019)
Escherichia coli*	NMP/100ml	Análogo a SM 9221 F
Sulfuros	mg/L	SMEWW-APHA-AWWA-WEF Part 4500 S2-E 23rd. Ed (Validado, 2019)
Cromo Hexavalente	mg/L	EPA 7199, Revisión 0 December 1996. (Validado, 2019)

Fuente: Departamento de Monitoreo Ambiental, Gerencia de Ambiente.

*Parámetro medido in situ con instrumentación de campo.

Tabla No. 3 Criterio Ambiental de comparación seleccionado

Referencialmente se ha seleccionado la normativa ambiental Reglamento DGNTI - COPANIT 35 2019, para comparar tendencias temporales, sin embargo, su aplicación no es válida para definir excedencias al no estar orientada a cuerpos receptores.

Parámetros	Unidades Usadas	Criterio Ambiental Seleccionado
Conductividad (Laboratorio)	µs	2000
pH	Unidades de pH	5.5-8.5
Sólidos Suspendidos Totales	mg/L	35
Turbidez	NTU	30
Cloruros, Cl-	mg/L	400
Nitratos, (como N)*	mg/L	10
Sulfatos, SO4-2	mg/L	1000
Cianuro Total	mg/L	0.2
Nitrógeno Amoniacal	mg/L	3
Sodio (Na)	%	35
Mercurio (Hg)	mg/L	0.001
Aluminio (Al)	mg/L	2
Arsénico (As)	mg/L	0.5
Calcio (Ca)	mg/L	1000
Cadmio (Cd)	mg/L	0.01
Cromo (Cr)	mg/L	5
Cobre (Cu)	mg/L	1
Hierro (Fe)	mg/L	5
Manganeso (Mn)	mg/L	0.5
Níquel (Ni)	mg/L	0.2
Plomo (Pb)	mg/L	0.05
Zinc (Zn)	mg/L	3
Aceites y Grasas	mg/L	20
Demanda Química de Oxígeno	mg/L	100
Nitrógeno Total	mg/L	15
Bacterias coliformes totales*	NMP/100ml	1000
Demanda Bioquímica de Oxígeno (DBO5)*	mg/L	50
Sólidos Totales Disueltos	mg/L	500
Hidrocarburos Totales de Petróleo (C9-C40)	mg/L	5

Bacterias coliformes fecales*	NMP/100ml	500
Fósforo Total	mg/L	10
Escherichia coli*	NMP/100ml	250
Sulfuros	mg/L	1
Cromo Hexavalente	mg/L	0.05

Nota: Reglamento DGNTI – COPANIT 35 2019

A continuación, se estarán presentando las tablas con los diferentes resultados obtenidos con los diferentes muestreos realizados mensualmente a los puntos W-1, W-2, W-4, W-5, W-13, W-15, W-48, DD-SP1-001, DDSP9-001.

4. Resultados Obtenidos

Tabla No. 4 Resultados Río Petaquilla (W-1)

Identificación de Laboratorio: 6139/2022 y 6139/2022 Localización: Río Petaquilla Mina Nombre del Punto: W-1 Fecha de Colecta: 01/26/2022			
Parámetro	Unidad	Resultado	COPANIT 35-2019
005-Specific Conductance (Conductivity)	μS/cm	45.5	2000
007-pH	unidades de pH	6.8	5.5-8.5
008-Total Suspended Solids	mg/L	3	35
009-Turbidity	NTU	1.6	30
011-Chloride	mg/L	3.786	400
014-Nitrates [N-NO3]	mg/L	3	10
015-Sulphate	mg/L	5.116	1000
017-Cyanide (Total)	mg/L	0.001	0.2
019-Ammonia Nitrogen (N-NH3)	mg/L	0.008	3
039-Sodium (Dissolve)	mg/L	3.19	35
053-Mercury (Total)	mg/L	0.00005	0.001
055-Aluminium (Total)	mg/L	0.048	2
056-Arsenic (Total)	mg/L	0.0001	0.5
061-Calcium (Total)	mg/L	3.07	1000
062-Cadmium (Total)	mg/L	0.0001	0.01
064-Chromium (Total)	mg/L	0.0007	5
065-Copper (Total)	mg/L	0.0118	1
066-Iron (Total)	mg/L	0.224	5
070-Manganese (Total)	mg/L	0.0449	0.5
073-Nickel (Total)	mg/L	0.0002	0.2
075-Lead (Total)	mg/L	0.0002	0.05
085-Zinc (Total)	mg/L	0.008	3
086-Oil and Grease	mg/L	0.1	20

087-Chemical Oxygen Demand	mg/L	2	100
242-Total Nitrogen (Nitrógeno Total)	mg/L	0.145	15
250-Total Coliforms	NMP/100ml	200.5	1000
258-Biological Oxygen Demand	mg O ₂ /L	2	50
259-Total Dissolved Solid	mg/L	36	500
288-Total Hydrocarbons	mg/L	0.002	5
324-Faecal Coliforms	NMP/100ml	200.5	500
372-Phosphorus (Fósforo) Total by Flow Analysis	mg/L	0.01	10
435-Escherichia coli	NMP/100ml	200.5	250
601-Sulphides-S ₂	mg/L	0.001	1
755-Chromium hexavalent (Total)	mg/L	0.0009	0.05

Fuente: Departamento de monitoreo ambiental Cobre Panama.

Tabla No. 5 Resultados Río Petaquilla (W-2)

Identificación de Laboratorio: 6139/2022 y 6139/2022 Localización: Río Petaquilla Nombre del Punto: W-2 Fecha de Colecta: 01/26/2022			
Parámetro	Unidad	Resultado	COPANIT 35-2019
005-Specific Conductance (Conductivity)	μS/cm	44.1	2000
007-pH	unidades de pH	7.5	5.5-8.5
008-Total Suspended Solids	mg/L	3	35
009-Turbidity	NTU	3.2	30
011-Chloride	mg/L	3.869	400
014-Nitrates [N-NO ₃]	mg/L	0.3	10
015-Sulphate	mg/L	3.776	1000
017-Cyanide (Total)	mg/L	0.001	0.2
019-Ammonia Nitrogen (N-NH ₃)	mg/L	0.008	3
039-Sodium (Dissolve)	mg/L	2.91	35
053-Mercury (Total)	mg/L	0.00005	0.001
055-Aluminium (Total)	mg/L	0.032	2
056-Arsenic (Total)	mg/L	0.0001	0.5
061-Calcium (Total)	mg/L	2.96	1000
062-Cadmium (Total)	mg/L	0.0001	0.01
064-Chromium (Total)	mg/L	0.0007	5
065-Copper (Total)	mg/L	0.005	1
066-Iron (Total)	mg/L	0.228	5
070-Manganese (Total)	mg/L	0.0215	0.5
073-Nickel (Total)	mg/L	0.0002	0.2
075-Lead (Total)	mg/L	0.0002	0.05
085-Zinc (Total)	mg/L	0.008	3

086-Oil and Grease	mg/L	0.1	20
087-Chemical Oxygen Demand	mg/L	2	100
242-Total Nitrogen (Nitrógeno Total)	mg/L	0.114	15
250-Total Coliforms	NMP/100ml	200.5	1000
258-Biological Oxygen Demand	mg O ₂ /L	2	50
259-Total Dissolved Solid	mg/L	36	500
288-Total Hydrocarbons	mg/L	0.002	5
324-Faecal Coliforms	NMP/100ml	200.5	500
372-Phosphorus (Fósforo) Total by Flow Analysis	mg/L	0.076	10
435-Escherichia coli	NMP/100ml	118.4	250
601-Sulphides-S ₂	mg/L	0.001	1
755-Chromium hexavalent (Total)	mg/L	0.0009	0.05

Fuente: Departamento de monitoreo ambiental Cobre Panama.

Tabla No. 6 Resultados Río Los Molejones (W-4)

Identificación de Laboratorio: 4566/2022 y 4567/2022 Localización: Río Los Molejones Nombre del Punto: W-4 Fecha de Colecta: 01/19/2022			
Parámetro	Unidad	Resultado	COPANIT 35-2019
005-Specific Conductance (Conductivity)	µS/cm	67.9	2000
007-pH	unidades de pH	7.14	5.5-8.5
008-Total Suspended Solids	mg/L	11.2	35
009-Turbidity	NTU	22.5	30
011-Chloride	mg/L	3.45	400
014-Nitrates [N-NO ₃]	mg/L	0.128	10
015-Sulphate	mg/L	4.907	1000
017-Cyanide (Total)	mg/L	0.001	0.2
019-Ammonia Nitrogen (N-NH ₃)	mg/L	0.008	3
039-Sodium (Dissolve)	mg/L	3.25	35
053-Mercury (Total)	mg/L	0.00005	0.001
055-Aluminium (Total)	mg/L	0.513	2
056-Arsenic (Total)	mg/L	0.0001	0.5
061-Calcium (Total)	mg/L	6.61	1000
062-Cadmium (Total)	mg/L	0.0001	0.01
064-Chromium (Total)	mg/L	0.0007	5
065-Copper (Total)	mg/L	0.0035	1
066-Iron (Total)	mg/L	1.109	5
070-Manganese (Total)	mg/L	0.0315	0.5
073-Nickel (Total)	mg/L	0.0002	0.2
075-Lead (Total)	mg/L	0.0003	0.05
085-Zinc (Total)	mg/L	0.008	3

086-Oil and Grease	mg/L	0.1	20
087-Chemical Oxygen Demand	mg/L	4	100
242-Total Nitrogen (Nitrógeno Total)	mg/L	0.23	15
250-Total Coliforms	NMP/100ml	200.5	1000
258-Biological Oxygen Demand	mg O ₂ /L	2	50
259-Total Dissolved Solid	mg/L	110	500
288-Total Hydrocarbons	mg/L	0.002	5
324-Faecal Coliforms	NMP/100ml	200.5	500
372-Phosphorus (Fósforo) Total by Flow Analysis	mg/L	0.01	10
435-Escherichia coli	NMP/100ml	200.5	250
601-Sulphides-S ₂	mg/L	0.001	1
755-Chromium hexavalent (Total)	mg/L	0.0009	0.05

Fuente: Departamento de monitoreo ambiental Cobre Panama.

Tabla No. 7 Resultados Río Botija (W-5)

Identificación de Laboratorio: 4566/2022 Localización: Río Botija Nombre del Punto: W-5 Fecha de Colecta: 01/19/2022			
Parámetro	Unidad	Resultado	COPANIT 35-2019
005-Specific Conductance (Conductivity)	μS/cm	65.4	2000
007-pH	unidades de pH	7.05	5.5-8.5
008-Total Suspended Solids	mg/L	2.5	35
009-Turbidity	NTU	3.1	30
011-Chloride	mg/L	3.732	400
014-Nitrates [N-NO ₃]	mg/L	0.105	10
015-Sulphate	mg/L	7.255	1000
017-Cyanide (Total)	mg/L	0.001	0.2
019-Ammonia Nitrogen (N-NH ₃)	mg/L	0.008	3
039-Sodium (Dissolve)	mg/L	3.32	35
053-Mercury (Total)	mg/L	0.00005	0.001
055-Aluminium (Total)	mg/L	0.09	2
056-Arsenic (Total)	mg/L	0.0001	0.5
061-Calcium (Total)	mg/L	5.3	1000
062-Cadmium (Total)	mg/L	0.0001	0.01
064-Chromium (Total)	mg/L	0.0007	5
065-Copper (Total)	mg/L	0.0118	1
066-Iron (Total)	mg/L	0.264	5
070-Manganese (Total)	mg/L	0.0402	0.5
073-Nickel (Total)	mg/L	0.0003	0.2
075-Lead (Total)	mg/L	0.0002	0.05
085-Zinc (Total)	mg/L	0.008	3

086-Oil and Grease	mg/L	0.1	20
087-Chemical Oxygen Demand	mg/L	2	100
242-Total Nitrogen (Nitrógeno Total)	mg/L	0.223	15
250-Total Coliforms	NMP/100ml	200.5	1000
258-Biological Oxygen Demand	mg O ₂ /L	2	50
259-Total Dissolved Solid	mg/L	47.5	500
288-Total Hydrocarbons	mg/L	0.002	5
324-Faecal Coliforms	NMP/100ml	200.5	500
372-Phosphorus (Fósforo) Total by Flow Analysis	mg/L	0.082	10
435-Escherichia coli	NMP/100ml	200.5	250
601-Sulphides-S ₂	mg/L	0.001	1
755-Chromium hexavalent (Total)	mg/L	0.0009	0.05

Fuente: Departamento de monitoreo ambiental Cobre Panama.

Tabla No. 8 Resultados Río Caimito (W-13)

Identificación de Laboratorio: 6907/2022, 6908/2022 Localización: Río Caimito Nombre del Punto: W-13 Fecha de Colecta: 01/31/2022			
Parámetro	Unidad	Resultado	COPANIT 35-2019
008-Total Suspended Solids	mg/L	8	35
011-Chloride	mg/L	3.55	400
015-Sulphate	mg/L	8.355	1000
017-Cyanide (Total)	mg/L	0.001	0.2
039-Sodium (Dissolve)	mg/L	5.23	35
053-Mercury (Total)	mg/L	0.00005	0.001
055-Aluminium (Total)	mg/L	1.056	2
056-Arsenic (Total)	mg/L	0.0001	0.5
061-Calcium (Total)	mg/L	7.52	1000
062-Cadmium (Total)	mg/L	0.0001	0.01
064-Chromium (Total)	mg/L	0.0013	5
065-Copper (Total)	mg/L	0.0053	1
066-Iron (Total)	mg/L	1.082	5
070-Manganese (Total)	mg/L	0.02	0.5
073-Nickel (Total)	mg/L	0.0004	0.2
075-Lead (Total)	mg/L	0.0003	0.05
085-Zinc (Total)	mg/L	0.008	3
086-Oil and Grease	mg/L	0.1	20
087-Chemical Oxygen Demand	mg/L	5	100
242-Total Nitrogen (Nitrógeno Total)	mg/L	0.105	15
288-Total Hydrocarbons	mg/L	0.002	5

372-Phosphorus (Fósforo) Total by Flow Analysis	mg/L	0.01	10
755-Chromium hexavalent (Total)	mg/L	0.0009	0.05

Fuente: Departamento de monitoreo ambiental Cobre Panama.

Tabla No. 9 Resultados Río Coclé del Norte (W-15)

Identificación de Laboratorio: 6138/2022, 6139/2022 Localización: Río Coclé del Norte Nombre del Punto: W-15 Fecha de Colecta: 01/26/2022			
Parámetro	Unidad	Resultado	COPANIT 35-2019
005-Specific Conductance (Conductivity)	μS/cm	74.6	2000
007-pH	unidades de pH	7.5	5.5-8.5
008-Total Suspended Solids	mg/L	12	35
009-Turbidity	NTU	3.2	30
011-Chloride	mg/L	4.965	400
014-Nitrates [N-NO3]	mg/L	0.3	10
015-Sulphate	mg/L	3.682	1000
017-Cyanide (Total)	mg/L	0.001	0.2
019-Ammonia Nitrogen (N-NH3)	mg/L	0.008	3
039-Sodium (Dissolve)	mg/L	4.73	35
053-Mercury (Total)	mg/L	0.00005	0.001
055-Aluminium (Total)	mg/L	0.068	2
056-Arsenic (Total)	mg/L	0.0001	0.5
061-Calcium (Total)	mg/L	6.53	1000
062-Cadmium (Total)	mg/L	0.0001	0.01
064-Chromium (Total)	mg/L	0.0007	5
065-Copper (Total)	mg/L	0.0011	1
066-Iron (Total)	mg/L	0.321	5
070-Manganese (Total)	mg/L	0.0222	0.5
073-Nickel (Total)	mg/L	0.0002	0.2
075-Lead (Total)	mg/L	0.0005	0.05
085-Zinc (Total)	mg/L	0.008	3
086-Oil and Grease	mg/L	0.1	20
087-Chemical Oxygen Demand	mg/L	2	100
242-Total Nitrogen (Nitrógeno Total)	mg/L	0.133	15
250-Total Coliforms	NMP/100ml	200.5	1000
258-Biological Oxygen Demand	mg O2/L	2	50
259-Total Dissolved Solid	mg/L	44	500
288-Total Hydrocarbons	mg/L	0.002	5
324-Faecal Coliforms	NMP/100ml	200.5	500
372-Phosphorus (Fósforo) Total by Flow Analysis	mg/L	0.087	10
435-Escherichia coli	NMP/100ml	118.4	250
601-Sulphides-S2	mg/L	0.001	1
755-Chromium hexavalent (Total)	mg/L	0.0009	0.05

Fuente: Departamento de monitoreo ambiental Cobre Panama.

Tabla No. 10 Resultados Río Petaquilla (W-48)

Identificación de Laboratorio: 6138/2022, 6139/2022 Localización: Río Petaquilla Nombre del Punto: W-48 Fecha de Colecta: 01/26/2022			
Parámetro	Unidad	Resultado	COPANIT 35-2019
005-Specific Conductance (Conductivity)	μS/cm	48.8	2000
007-pH	unidades de pH	6.9	5.5-8.5
008-Total Suspended Solids	mg/L	5	35
009-Turbidity	NTU	6.3	30
011-Chloride	mg/L	4.039	400
014-Nitrates [N-NO3]	mg/L	1.6	10
015-Sulphate	mg/L	5.597	1000
017-Cyanide (Total)	mg/L	0.001	0.2
019-Ammonia Nitrogen (N-NH3)	mg/L	0.008	3
039-Sodium (Dissolve)	mg/L	3.11	35
053-Mercury (Total)	mg/L	0.00005	0.001
055-Aluminium (Total)	mg/L	0.131	2
056-Arsenic (Total)	mg/L	0.0001	0.5
061-Calcium (Total)	mg/L	3.16	1000
062-Cadmium (Total)	mg/L	0.0001	0.01
064-Chromium (Total)	mg/L	0.0007	5
065-Copper (Total)	mg/L	0.0326	1
066-Iron (Total)	mg/L	0.641	5
070-Manganese (Total)	mg/L	0.1658	0.5
073-Nickel (Total)	mg/L	0.0002	0.2
075-Lead (Total)	mg/L	0.0002	0.05
085-Zinc (Total)	mg/L	0.008	3
086-Oil and Grease	mg/L	0.1	20
087-Chemical Oxygen Demand	mg/L	2	100
242-Total Nitrogen (Nitrógeno Total)	mg/L	0.18	15
250-Total Coliforms	NMP/100ml	200.5	1000
258-Biological Oxygen Demand	mg O2/L	2	50
259-Total Dissolved Solid	mg/L	30	500
288-Total Hydrocarbons	mg/L	0.002	5
324-Faecal Coliforms	NMP/100ml	200.5	500
372-Phosphorus (Fósforo) Total by Flow Analysis	mg/L	0.01	10
435-Escherichia coli	NMP/100ml	2	250
601-Sulphides-S2	mg/L	0.001	1
755-Chromium hexavalent (Total)	mg/L	0.0009	0.05

Fuente: Departamento de monitoreo ambiental Cobre Panama.

Tabla No. 11 Resultados Poza de Sedimentación 1 (DD-SP1-001)

Identificación de Laboratorio: 6907/2022, 6908/2022 Localización: Poza de Sedimentación 1 Nombre del Punto: DD-SP1-001 Fecha de Colecta: 01/31/2022			
Parámetro	Unidad	Resultado	COPANIT 35-2019
008-Total Suspended Solids	mg/L	6	35
011-Chloride	mg/L	81.99	400
015-Sulphate	mg/L	27.88	1000
017-Cyanide (Total)	mg/L	0.001	0.2
039-Sodium (Dissolve)	mg/L	46.44*	35
053-Mercury (Total)	mg/L	0.00005	0.001
055-Aluminium (Total)	mg/L	0.448	2
056-Arsenic (Total)	mg/L	0.0001	0.5
061-Calcium (Total)	mg/L	11.14	1000
062-Cadmium (Total)	mg/L	0.00021	0.01
064-Chromium (Total)	mg/L	0.0007	5
065-Copper (Total)	mg/L	0.0953	1
066-Iron (Total)	mg/L	0.525	5
070-Manganese (Total)	mg/L	0.0755	0.5
073-Nickel (Total)	mg/L	0.0009	0.2
075-Lead (Total)	mg/L	0.0004	0.05
085-Zinc (Total)	mg/L	0.074	3
086-Oil and Grease	mg/L	0.1	20
087-Chemical Oxygen Demand	mg/L	5	100
242-Total Nitrogen (Nitrógeno Total)	mg/L	0.087	15
288-Total Hydrocarbons	mg/L	0.002	5
372-Phosphorus (Fósforo) Total by Flow Analysis	mg/L	0.01	10
755-Chromium hexavalent (Total)	mg/L	0.0009	0.05

Fuente: Departamento de monitoreo ambiental Cobre Panama.

Tabla No. 12 Resultados Poza de Sedimentación 9 (DD-SP9-001)


Identificación de Laboratorio: 6907/2022, 6908/2022 Localización: Poza de Sedimentación 9 Nombre del Punto: DD-SP9-001 Fecha de Colecta: 01/31/2022			
Parámetro	Unidad	Resultado	COPANIT 35-2019
008-Total Suspended Solids	mg/L	3	35
011-Chloride	mg/L	4.668	400
015-Sulphate	mg/L	4.903	1000
017-Cyanide (Total)	mg/L	0.001	0.2
039-Sodium (Dissolve)	mg/L	5.79	35
053-Mercury (Total)	mg/L	0.00005	0.001
055-Aluminium (Total)	mg/L	0.428	2
056-Arsenic (Total)	mg/L	0.0001	0.5
061-Calcium (Total)	mg/L	5.36	1000
062-Cadmium (Total)	mg/L	0.0001	0.01
064-Chromium (Total)	mg/L	0.0007	5
065-Copper (Total)	mg/L	0.01	1
066-Iron (Total)	mg/L	0.879	5
070-Manganese (Total)	mg/L	0.0716	0.5
073-Nickel (Total)	mg/L	0.0004	0.2
075-Lead (Total)	mg/L	0.0002	0.05
085-Zinc (Total)	mg/L	0.008	3
086-Oil and Grease	mg/L	0.1	20
087-Chemical Oxygen Demand	mg/L	7	100
242-Total Nitrogen (Nitrógeno Total)	mg/L	0.148	15
288-Total Hydrocarbons	mg/L	0.002	5
372-Phosphorus (Fósforo) Total by Flow Analysis	mg/L	0.01	10
755-Chromium hexavalent (Total)	mg/L	0.0009	0.05

Fuente: Departamento de monitoreo ambiental Cobre Panama.

5. Conclusiones

- En el semestre de análisis se ha realizado el monitoreo en los puntos de monitoreo de cumplimiento ambiental en agua superficial analizando parámetros fisicoquímicos, orgánicos, inorgánicos y biológicas.
- La variación temporal de resultados entre el último semestre y el actual presentado muestra resultados con valores similares para la mayoría de parámetros en calidad de agua.
- Los datos en comparación con los límites permisibles de la normativa ambiental panameña DGNTI COPANIT 35-2019 demuestra que la calidad de agua se encuentra en cumplimiento con todos los parámetros y puntos de monitoreo del proyecto.
- Se mantiene riguroso monitoreo para asegurar el buen estado de los cuerpos de agua superficiales.

6. Ubicación de los Puntos de muestreo.



7. Anexo 1. Imágenes

Ilustración 1



Identificación del Laboratorio	Localización	Nombre del Punto	Norte	Este
6138/2022, 6139/2022	Río Petaquilla	(W-1)	977255	533134

Ilustración 2



Identificación del Laboratorio	Localización	Nombre del Punto	Norte	Este
6138/2022, 6139/2022	Río Petaquilla	(W-2)	980334	531510

Ilustración 3




Identificación del Laboratorio	Localización	Nombre del Punto	Norte	Este
4566/2022, 4567/2022	Río Los Molejones	(W-4)	971070	540032

Ilustración 4



Identificación del Laboratorio	Localización	Nombre del Punto	Norte	Este
4566/2022, 4567/2022	Río Botija	(W-5)	976564	541964

Ilustración 5



Identificación del Laboratorio	Localización	Nombre del Punto	Norte	Este
6907/2022, 6908/2022	Río Caimito	(W-13)	992618	535472

Ilustración 6



Identificación del Laboratorio	Localización	Nombre del Punto	Norte	Este
6138/2022, 6139/2022	Rio Coclé del Norte	(W-15)	980971	541204

Ilustración 7



Identificación del Laboratorio	Localización	Nombre del Punto	Norte	Este
6138/2022, 6139/2022	Rio Petaquilla	(W-48)	977073	534023

Ilustración 8



Identificación del Laboratorio	Localización	Nombre del Punto	Norte	Este
6907/2022, 6908/2022	Poza Sedimentación 1	DD-SP1-001	996919	534272

Ilustración 9



Identificación del Laboratorio	Localización	Nombre del Punto	Norte	Este
6907/2022, 6908/2022	Poza Sedimentación 9	DD-SP9-001	995173	533184

Anexo 2. Cadenas de Custodia

 FIRST QUANTUM MINERALS LTD. Cobre Panamá										CODIGO CADENA DE CUSTODIA Hoja N° 1 de 1 Cadena de custodia # 4										HCC-31012022_4 Ver Fecha 01/01/2022																	
ENVIAR INFORME DE ENSAYO A: CLIENTE: Cobre Panamá CONTACTO: Alejandro Chambl / Abed camarena/ Christian Morales DIRECCIÓN: Torre de Las Américas, Torre A, Piso 21, Punta Pacifica TELEFONO: (507) 380-5952 / 380-5978 E-MAIL: Abed.camarena@fqm.com / Ricardo.Bamola@fqm.com / Alejandro.Chambl@fqm.com / Christian.Morales@fqm.com										H2SO4 + Refrigeración		H2SO4 + Refrigeración		H2SO4 + Refrigeración		Refrigeración 4°C		Refrigeración 4°C		H2SO4 + Refrigeración		NaOH 40% pH > 12 y refrigerar (0 ± 5 °C) en la oscuridad		(NH4)2SO4 + NaOH (3N3), pH 9.3 - 9.7		(NH4)2SO4 + NaOH (3N3), pH 9.3 - 9.7		Trisulfato de Sodio + Refrigeración		Refrigeración 4°C		HNO3 hasta pH=2 y refrigerar (4 ± 1.2 °C)		HNO3 hasta pH=2 y refrigerar (4 ± 1.2 °C)		PRESERVANTE	
FACTURAR A: RAZÓN SOCIAL: Minera Panamá S.A. DIRECCIÓN: Torre de Las Américas, Torre A, Piso 21, Punta Pacifica RUC: 46535-95-933889 - Digno Verificado (D.V.) 50 CONTACTO: Alejandro Chambl - alejandro.chambl@fqm.com TELEFONO: (507) 294-5750										Vidrio amber 250ml		Vidrio amber 250ml		Vidrio amber 500ml		Plástico PET* 500 ml		Plástico PET* 1000 ml		Plástico PET 60 ml		Plástico amber 60ml		Plástico PET 120ml		Plástico PET* 60ml		Vidrio amber 100ml		Plástico PET 60 ml		X		X		MUESTRA FILTRADA	
DATOS DEL PROYECTO: PROYECTO: Cobre Panamá LABORATORIO: ALS CONTRATO: 23251-2018-1 Minera Panama Agua CES MUESTREO POR: Arthur Flores REVISADO POR: Hernan Castro										Aceites y Grasas		Carbono Orgánico Disuelto (DOC)		Nitrogeno Organico Total		Alcalinidades [HCO3, CO2, OH, total]		TSS		DOO, Fosforo total, Nitrogeno total		CN-Total, CN WAD y CN Libre		Cromo Hexavalente Total		Cromo Hexavalente Disuelto - Filtrada		Hidrocarburos Totales de Petroleo		Aniones Br-,Cl2-, F-, SO4-		Metales Disueltos (Filtrado)		Metales totales		TIPO DE ENVASES	
ESTACIÓN DE MUESTREO MATRIZ: DD FECHA DE MUESTREO: 31/01/2022 HORA 24hrs (hh:mm): 11:35										CÓDIGO DE LABORATORIO																											
DD-SP1-001										S		S		S		S		S		S		S		S		S		S		S		Poza 1					
DD-SP9-001										S		S		S		S		S		S		S		S		S		S		S		Poza 9					
W-13										S		S		S		S		S		S		S		S		S		S		S		Rio Caimito					
BBT-P										S		S		S		S		S		S		S		S		S		S		S		Blanco de transporte					
DDD-001										S		S		S		S		S		S		S		S		S		S		S		Control					
DDD-002										S		S		S		S		S		S		S		S		S		S		S		Control					
DDD-059										S		S		S		S		S		S		S		S		S		S		S		Control					
OBSERVACIONES: C : muestra compuesta S : muestra simple																																					
DATOS DE ENVÍO: (INDICADOS POR EL CLIENTE) Entregado por: Arthur Flores Fecha (dd/mm/aaaa): 31/01/2022 Temperatura: Peso: Hora (hh:mm):														Cambio de Transporte (si aplica) Recibido por: Firma: En buen estado: Si No																							
CONDICIÓN DE RECEPCIÓN DE LA MUESTRA (PARA USO DEL LABORATORIO) Hora de Recepción (hh:mm): Fecha Recepción (dd/mm/aaaa): En buen estado: Si No Recipiente apropiado: Si No Dentro del tiempo de conservación: Si No Correctamente preservadas / Sello Custodia: Si No																																					
Temperatura de conservación en el cooler recibido: °C																																					

 FIRST QUANTUM MINERALS LTD. Cobre Panamá										CODIGO CADENA DE CUSTODIA Hoja N° 1 de 1 Cadena de custodia # día 1		HCC-SED19012022_1 Rev. Fecha 15/01/2019									
ENVIAR INFORME DE ENSAYO A:										REFRIGERAR 4°C		REFRIGERAR 4°C		REFRIGERAR 4°C		REFRIGERAR 4°C		REFRIGERAR 4°C		PRESERVANTE	
CLIENTE: Cobre Panamá																					
CONTACTO: Alejandro Chambi / Abed camarena / Nedys Ramos / Christian Morales																					
DIRECCIÓN: Torre de Las Américas, Torre A, Piso 21, Punta Pacifica																					
TELÉFONO: (507) 380-5952 / 380-5978																					
E-MAIL: Abed.camarena@fqmi.com / Nedys.Ramos@fqmi.com / Alejandro.Chambi@fqmi.com / Christian.Morales@fqmi.com																					
FACTURAR A:										FRASCO ÁMBAR 300 ML		ZIPLOCK 200 g		POTE 100 g		POTE 100 g		POTE 100 g		MUESTRA FILTRADA	
RAZÓN SOCIAL: Minera Panamá S.A.																					
DIRECCIÓN: Torre de Las Américas, Torre A, Piso 21, Punta Pacifica																					
RUC: 46805-96-303869 Dígito Verificador (D.V.) 90																					
CONTACTO: Alejandro Chambi - alejandro.chambi@fqmi.com																					
TELÉFONO: (507) 294-5750																					
DATOS DEL PROYECTO:										NaHCO3, Acidez y Dureza		Granulometría (grava, arena gruesa, arena media y muy fina), pH, Humedad		Cianuro Total		Carbono Orgánico Total		Metales totales		PARAMETRO	
PROYECTO: Cobre Panamá																					
LABORATORIO: ALS																					
CONTRATO: MPSA2021-0032_A																					
MUESTREO POR: Olga Sánchez																					
REVISADA POR: Nedys Ramos																					
ESTACIÓN DE MUESTREO		MATRIZ		FECHA DE MUESTREO		HORA 24hrs (hh:mm)		PH		TEMPERATURA °C		C.E.		CÓDIGO DE LABORATORIO							
SE-W-4		SE		19/01/2022		17:44		7.12		24.73		67.33									
SE-W-5		SE		19/01/2022		15:10		7.04		25.45		62.12									
OBSERVACIONES:																					
C : muestra compuesta S : muestra simple																					
DATOS DE ENVÍO: (INDICADOS POR EL CLIENTE)										Cambio de Transporte (si aplica)											
Entregado por : Jose Ruiz																					
Fecha (dd/mm/aaaa) : 19/01/2022																					
Temperatura:																					
Peso:																					
Hora (hh:mm) :																					
CONDICIÓN DE RECEPCIÓN DE LA MUESTRA (PARA USO DEL LABORATORIO)																					
Hora de Recepción (hh:mm) :																					
Fecha Recepción (dd/mm/aaaa) :																					
En buen estado:										Si No											
Recipiente apropiado:										Si No											
Dentro del tiempo de conservación:										Si No											
Comentarios especiales (Falta Guardar):																					